

תעודת בדיקה מספר 7652305771

דף 1 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : GLOBTEK INC
מענו : VETERNAS DR, NORTHVALE 186 ארצות הברית
תאריך ההזמנה : 27/01/2026

תאור המוצר

ספק כח לציווד טכנולוגי
הדגם הנבדק : GTM96180-1807-2.0-T3 ספק כח ממותג
יצרן : GLOBTEK
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 27/01/2026 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

נבדק לפי התקנים הבאים:
ת"י 62368 חלק 1 - ציווד שמע/חוזי, ציווד טכנולוגיות המידע והתקשורת: דרישות
בטיחות מדצמבר 2024, גליון תיקון מספר 1 דצמבר 2024
פירוט הסעיפים שנבדקו בגוף התעודה

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק אינו מתאים לדרישות של חלק מהסעיפים מתוך אלה שנבדקו.
המוצר הנבדק לא נבדק לפי כל סעיפי הבדיקה כפי שמתחייב מהזמנת הבדיקה.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

בדיקת השלמה ל-CBTC: SE-111888

שהונפקה ע"י: Intertek Semko AB, Sweden

בתאריך: 22.08.2023 לפי תקן: IEC 62368-1:2018

מספר הזמנת בדיקה: EMC 7652305772

Name and address of the applicant:

GlobTek, Inc

.Veterans Drive Northvale NJ 07647, USA 186

15/03/2026

תאריך הפקת תעודה



שם המאשר: בנימין חלילוב תפקיד עובד טכני

ענף מוצרי צריכה חים לבנון 42 תל אביב טל': 03-6465160 וטקסאפ: 050-6599800 דוא"ל: Importer_hsm1@sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7652305771

דף 2 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פירוט אי התאמות

המוצר הנבדק אינו מתאים לדרישות הסעיפים שלהלן:

סעיפי ת"י 1-62368: ספק כח לציווד טכנולוגי:

4.1.15 סימונים והוראות

סעיפים שלא בוצעו:

סעיפי ת"י 1-62368: ספק כח לציווד טכנולוגי:

7042 מחברים לזינה

7070 פתיל זינה

המוצר הנבדק מתאים ליתר דרישות הסעיפים שנבדקו

תאור מורחב של המוצר



ספק כח ממותג תוצרת: GLOBTEK, סין.



תעודת בדיקה מספר 7652305771

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7652305771

דף 4 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

ת"י 1-62368: ספק כח לציווד טכנולוגי

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה	ליקויים	מסקנה
4.1.15	סימונים והוראות		יש לתרגם את כל האזהרות שעל גבי המוצר לשפה העברית ולהוסיף אותם על גבי המוצר.	לא מתאים
5.4.9.2	בדיקת חוזק חשמלי - בדיקות שגרה			מתאים
5.5	רכיבים כאמצעי הגנה			מתאים
5.6.6	התנגדות מערכת רציפות הארקה המגן			לא ישים
201	מוניעת הפרעות אלקטרומגנטיות			מתאים
201.1	פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות לפי ת"י 961 חלק 32			מתאים
201.2	חסינות הציווד להפרעות אלקטרומגנטיות לפי ת"י 961 חלק 35			מתאים
7042	מחברים לזינה	המוצר הגיע לבדיקה ללא תקע זינה.		לא בוצע
7070	פתיל זינה	המוצר הגיע לבדיקה ללא פתיל זינה.		לא בוצע

תעודת בדיקה מספר 7652305771

דף 5 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

סעיפי CB בלבד

מסקנה	ליקויים	תאור סעיף
מתאים		בדיקת התאמת המכשיר למכשיר שנבדק ב- CB TEST REPORT
מתאים		בדיקת התאמת המסמכים לקריטריונים של מסמכי CB

נספח לסעיף 4.1.15 סימונים והוראות



נספח לסעיף 4.1.15 סימונים והוראות



סוף תעודת בדיקה